



## ARCO MANUAL BLUWELD 350

Máquina inversora de soldar, trifásica, proyectada y especial para trabajar tensiones de alimentación inestable o líneas de alimentación largas. Especial para uso de electrodos celulosicos, aluminio y todo tipo de electrodos.

### Características

|                                |         |               |
|--------------------------------|---------|---------------|
| <b>Tensión de alimentación</b> | -       | 380 V 50 HZ   |
| <b>Potencia absorbida</b>      | 60% KVA | 13            |
| <b>Tención en vacío</b>        | Volts   | 48            |
| <b>Campo de regulación</b>     | AMP     | 5-350         |
| <b>Ciclo de trabajo</b>        | AMP     | 40%-3500 AMP  |
| <b>Electrodo utilizable</b>    | mm      | H             |
| <b>Clase de aislamiento</b>    | -       | 3/32-1/8-5/32 |
| <b>Grado de protección</b>     | -       | IP125         |
| <b>Dimensiones</b>             | L-A-A   | 380-460-750   |
| <b>Peso</b>                    | Kg      | 30,4          |

### Incluye

- Portaelectrodo
- Prensa
- Cable

